

VXC >>> Austauschmöglichkeit

äussere Serviceplattform, Leiter & Geländer

Stahl-Tropfenabscheider

Ausblashaube

überdimensionierter Motor

Enthitzer Rohrbündel

- Verbessern Wartung und Zugänglichkeit
- Verbessern der Betriebssicherheit
- Verringert Geräuschpegel
- Spart Wasser
- Spart Energie und verbessert die Leistung
- Steigern der Zuverlässigkeit

Reinigungsöffnung

Die automatische Absalzsteuerung BCP

Zyklonabscheider

Wannensäuberung

Heizungspaket

Elektrische Wasserstandsregelung Packet

Schutzgitter

Schalldämpfer Ansaugseite & Ausblasseite

Baltiguard (Notfallmotor)

Stand-by Pumpe

Notiz: Die Zeichnungen auf dieser Seite sind nur ein Beispiel, und können von der tatsächlichen angebotenen Lösung abweichen.